

九戸村内通学路における交通安全の確保について

九戸村通学路安全推進会議

九戸村内通学路の要対策箇所一覧表

H29九戸村内通学路の要対策箇所一覧

【戸田小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	備考	事業者の区分	道路の管理区分	対策状況
国道340号	九戸郡九戸村大字戸田上地区・戸田郵便局付近	戸田地区は歩道もなく道路幅員も狭い。特に急カーブ箇所は幅員が狭いままであり非常に危険である。過去に同箇所で見守りとの接触事故が発生している。現在は民地を借用し通学させている。児童の安全を確保できない。改良を強く求める。		設置したドットラインの延長。グリーンライン等の心理的誘導の実施(車両スピードを抑えるもの)。道路の線形変更も視野に入れ検討する。	岩手県		道路管理者	岩手県	

【対策検討メンバー】二戸警察署、県北広域振興局二戸土木センター、各小学校、村(総務企画課、農林建設課、教育委員会)、村関係団体(交通指導隊、交通安全母の会連合会、交通安全協会)、

【山根小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	備考	事業者の区分	道路の管理区分	対策状況
国道340号	九戸郡九戸村山根地内・小中学校入口	現在工事中の場所であるが、今の状態だと、水路に転落する可能性が高く危険	—	水路までのフェンスの延長。プラスチック鎖の部分は強固なものに変更・工夫を検討する。	岩手県		道路管理者	岩手県	
村道	九戸中学校・山根小学校丁字路	車の衝突の危険性が高い。	—	ドットラインの引き直しを行う。双方道路に看板を設置し、徐行を促す。	九戸村		道路管理者	市町村	

【対策検討メンバー】二戸警察署、県北広域振興局二戸土木センター、各小学校、村(総務企画課、農林建設課、教育委員会)、村関係団体(交通指導隊、交通安全母の会連合会、交通安全協会)、

【伊保内小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	備考	事業者の区分	道路の管理区分	対策状況
国道340号線	伊保内地区および荒谷地区	冬季の建物から歩道への落雪		住民に状況の説明。広報等での周知。	九戸村		道路管理者	市町村	
村道	勤労者体育館周辺道路	様々な人が利用するため歩行者への安全配慮が必要		消えかかっているサイドラインの引き直し等の検討。	九戸村		道路管理者	市町村	

【対策検討メンバー】二戸警察署、県北広域振興局二戸土木センター、各小学校、村（総務企画課、農林建設課、教育委員会）、村関係団体（交通指導隊、交通安全母の会連合会、交通安全協会）、

【長興寺小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	備考	事業者の区分	道路の管理区分	対策状況
国道340号	九戸郡九戸村長興寺地内	交通量が多く、児童生徒が通学の際に危険である。	—	主要地方道長興寺二戸線交差点改良及び北側一部を改良中。	岩手県		道路管理者	岩手県	対策未定箇所
国道340号	九戸郡九戸村長興寺地内	歩道が狭い上に側溝蓋が無く通学に危険。		道路修繕で状況を改善する。	岩手県		道路管理者	岩手県	対策未定箇所

【対策検討メンバー】二戸警察署、県北広域振興局二戸土木センター、各小学校、村（総務企画課、農林建設課、教育委員会）、村関係団体（交通指導隊、交通安全母の会連合会、交通安全協会）、

九戸村内通学路对策箇所図

通学路対策箇所図（岩手県 九戸村立戸田小学校）




- 【対策検討メンバー】
- ・二戸警察署
 - ・県北広域振興局土木部二戸土木センター
 - ・小中学校
 - ・村（総務企画課、農林建設課、教育委員会）
 - ・村関係団体（交通指導隊、交通安全母の会連合会、交通安全協会）

・道路幅員が狭く歩道もないため非常に危険である。特に急カーブ箇所は過去に児童との接触事故も発生している。現在は民地を借用し通学させている状況。

＜対策メニュー＞

- ドットラインの延長。（岩手県）
- グリーンラインの検討。（岩手県）
- 道路線形も含めた再検討（岩手県）




通学路対策箇所図（岩手県 九戸村立山根小学校①）



- 【対策検討メンバー】
- ・二戸警察署
 - ・県北広域振興局土木部二戸土木センター
 - ・小中学校
 - ・村（総務企画課、農林建設課、教育委員会）
 - ・村関係団体（交通指導隊、交通安全母の会連合会、交通安全協会）

・水路に転落する可能性が高く危険な状態。
 <対策メニュー>
 プラスチックの鎖を強固なものに工夫することを検討（岩手県）
 ガードレールの延長を検討（岩手県）



通学路対策箇所図（岩手県 九戸村立伊保内小学校）




- 【対策検討メンバー】
- ・二戸警察署
 - ・県北広域振興局土木部二戸土木センター
 - ・小中学校
 - ・村（総務企画課、農林建設課、教育委員会）
 - ・村関係団体（交通指導隊、交通安全母の会連合会、交通安全協会）

様々な人が利用するため歩行者への配慮が必要
 <対策メニュー>
 見えかかっているサイドラインの引き直し等の検討（九戸村）



冬季建物からの落雪・軒先の劣化等落下の恐れあり
 <対策メニュー>
 広報等による住民への状況の周知（九戸村）




通学路対策箇所図（岩手県 九戸村立長興寺小学校）



- 【対策検討メンバー】
- ・二戸警察署
 - ・県北広域振興局土木部二戸土木センター
 - ・小中学校
 - ・村（総務企画課、農林建設課、教育委員会）
 - ・村関係団体（交通指導隊、交通安全母の会連合会、交通安全協会）

・歩道が無く、普通車から大型車まで交通量が多い。児童通学路であり危険である。
 <対策メニュー>
 現在工事中（岩手県・対策中）




通学路対策箇所図（岩手県 九戸村立江刺家小学校）

- - - - - : 通学路（学校指定）
● : 危険箇所

- 【対策検討メンバー】
- ・二戸警察署
 - ・県北広域振興局土木部二戸土木センター
 - ・小中学校
 - ・村（総務企画課、農林建設課、教育委員会）
 - ・村関係団体（交通指導隊、交通安全母の会連合会、交通安全協会）

・バス停前を児童が横断するために危険な状態である
 <対策メニュー>
 サイドライン及びマーカーで心理的誘導を促す。
 （九戸村）



通学路対策箇所図（岩手県 九戸村立九戸中学校）



- 【対策検討メンバー】
- 二戸警察署
 - 県北広域振興局土木部二戸土木センター
 - 小中学校
 - 村（総務企画課、農林建設課、教育委員会）
 - 村関係団体（交通指導隊、交通安全母の会連合会、交通安全協会）

• 急なカーブにより見通しが悪く危険である。
〈対策メニュー〉
イメージハンプの設置を検討（岩手県）

